


## سيارات ومعدات المديرية

م	نوع المعدة	العدد	الموديل	الحالة الفنية ٢٠٢٣	الحالة الفنية ٢٠٢٤
١	سيارة بك أب نيسان	١	٢٠٠٨	%٦٠	%٥٥
٢	سيارة بك أب داتسون	١	١٩٨٢	%٤٥	تحت الإصلاح
٣	سيارة فيات ١٣١	١	١٩٧٩	%٤٥	%٤٠
٤	قلاب هينو ٨٢٩١	١	١٩٧٧	%٣٥	%٣٥
٥	قلاب هينو ٤٧٣٦	١	١٩٧٧	تحت الإصلاح	تحت الإصلاح
٦	جريدر كاتربيلر GZ ١٤٠	١	١٩٨٤	%٨٧	%٨٥
٧	لودر كاتربيلر ٩٢٤	١	٢٠٠٧	%٧٠	%٧٠
٨	مقطورة لحام	١	١٩٩٦	%٥٠	%٥٠
٩	مقطورة ضاغط هواء	١	١٩٩٦	%٤٠	%٤٠
١٠	هراس فيروماكس مكواة	١	١٩٨٤	%٥٥	%٥٥
١١	جرار روماني	١	١٩٧٣	%٤٥	%٤٥



### **التعليق :-**

\* انخفاض الحالة الفنية لسيارات ومعدات المديرية لعام ٢٠٢٤ عن الحالة الفنية لعام ٢٠٢٣ بالنسبة ( للسيارة بك أب نيسان - السيارة فيات ١٣١ - جريدنر كاتربلر GZ ١٤٠ )

\* بالنسبة للحالة الفنية للقلاب هينو ٤٧٣٦ فهو تحت الإصلاح

\* أما بالنسبة ( للقلاب هينو ٨٣٩١ - لودر كاتربلر ٩٣٤ - مقطورة لحام - مقطورة ضاغط هواء - هراس فيروماكس مكواة - جرار رومانى ) هم بنفس الحالة الفنية

\* أما بالنسبة للحالة الفنية ٢٠٢٤ للسيارة بك أب داتسون فهى تحت الإصلاح

**مصدر البيان :- إدارة الحملة الميكانيكية**

**تاريخ البيان :- ٢٠٢٤/٦/٢٧**